



2020年2月28日

各 位

会社名 ダイキョーニシカワ株式会社
代表者名 代表取締役社長 内田 成明
 (コード番号：4246 東証第一部)
問合せ先 経営企画本部長 松尾 拓典
 (TEL 082-493-5610)

当社八本松工場における火災について

2020年2月26日午前10時頃、当社八本松工場（広島県東広島市八本松町原175-1）において火災が発生いたしました。工場近隣の皆様、関係省庁、取引先の皆様をはじめ、関係各位におかれましては、多大なるご迷惑とご心配をおかけし、深くお詫び申し上げます。

この火災につきまして、下記のとおり概要をご報告いたします。

記

1. 発生日時

2020年2月26日（水）午前10時頃（※同日午後2時頃に鎮火）

2. 発生場所

当社八本松工場 第3製造課 塗装3係
（広島県東広島市八本松町原175-1）

3. 被害状況

人的被害はございません。

物的被害につきましては、八本松工場内に4ヶ所ある塗装工場のうちの1ヶ所（約1,000㎡）が焼失いたしました。その他の成形、塗装、組立工場への延焼はございません。

4. 発生原因

出火原因につきましては現在調査中であり、関係当局と連携のうえ、早急な原因の究明を行ってまいります。

再発防止につきましては、関係当局のご指導を仰ぎつつ適切な対策を実施してまいります。

5. 稼働状況

焼失した塗装工場を除き、2月26日（水）夜勤から稼働を再開しております。

6. 業績への影響

業績に与える影響につきましては、現在調査中でございます。今後、業績に重要な影響を与えると判断される場合には速やかにお知らせいたします。

以上