

各 位

会社名 荒川化学工業株式会社  
本社所在地 大阪府中央区平野町1丁目3番7号  
代表者名 取締役社長 宇根 高司  
(コード番号 4968 東証第一部)  
問合せ先 常務取締役経営企画室長 延廣 徹  
TEL (06) 6209-8500 (代表)

## 富士工場における爆発・火災事故について(第6報)

平成29年12月1日、8時25分頃、弊社富士工場にて爆発・火災事故が発生いたしました。お亡くなりになった方のご冥福をお祈り申し上げ、ご遺族に対し心よりお悔やみ申し上げます。また、負傷された方、近隣住民の皆様ならびに関係ご当局の皆様、お客様をはじめとする多くの方々に多大なご迷惑、ご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。被害に遭われた皆様へは、今後も誠心誠意対応してまいります。

事故発生時に重傷を負われ、搬送先の病院で加療中でありました協力会社の方1名が、3月2日に亡くなられたことをご報告いたします。改めて、お亡くなりになった方のご冥福をお祈り申し上げ、ご遺族に対し心よりお悔やみ申し上げます。

3月6日現在で判明しております内容は下記のとおりです。

### 記

#### 1. 事故の状況および人的被害

平成29年12月1日 8時25分頃、富士工場の印刷インキ用樹脂製造棟において爆発・火災事故が発生し、死亡者1名(協力会社)、重傷者3名(協力会社)、軽傷者11名(内協力会社5名)の人的被害が発生いたしました。3月2日現在、死亡者2名(協力会社)となりました。

#### 2. 物的被害

爆発・火災の影響により、近隣住宅等への被害などが確認され、修理等を順次進めております。  
また、弊社富士工場の印刷インキ用樹脂製造棟が全焼、その他隣接製造棟では一部が損傷しました。

#### 3. 操業状況

発災製造棟を除く全ての生産設備について安全が確認され、関係ご当局により停止命令が解除となり、安全面に最大限配慮し、操業を再開しております。

なお、発災現場である印刷インキ用樹脂製造棟につきましては、再建しない方向で検討を進めており、安全確保のための処置を開始しております。

#### 4. 製品の供給状況

弊社他事業所での代替生産や外部委託による生産も継続しております。

#### 5. 事故原因

詳細は関係ご当局により調査中ですが、弊社でも緊急対策本部を設置しており、事故原因の究明と対策を全力で進めております。

#### 6. 業績に与える影響

本件にともなう当社連結業績見通しへの影響につきましては、平成30年1月26日に公表いたしましたとおりであります。

以上