



2020年7月6日

各 位

会 社 名 東海カーボン株式会社  
代表者名 代表取締役社長 長坂 一  
(コード番号 5301 東証第1部)  
問合せ先 総務部長 山田 晃  
(TEL. 03-3746-5100)

### 当社田ノ浦工場内の火災について

2020年7月4日に当社田ノ浦工場内（熊本県葦北郡芦北町）において火災が発生しました。本事故により、地域の皆様ならびに関係者の皆様には、多大なご迷惑・ご心配をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

本日午前8時現在で判明しております内容は、下記の通りです。

#### 記

1. 発生日時 2020年7月4日（土曜日）午前11時44分頃
2. 発生場所 東海カーボン株式会社  
田ノ浦工場 黒鉛化炉設備建屋
3. 発生経緯（推定） 発生日前日からの芦北町付近の集中豪雨により工場全体が冠水。工場内黒鉛化炉に雨水が侵入し、水蒸気爆発による火災が発生。  
5日午前6時頃、概ね沈静化、  
同午後2時30分、消防により鎮火確認。
4. 火災による影響 火災による工場従業員の怪我など人的被害はありませんでした。生産設備全体への被害、今後の生産、サプライチェーンへの影響は、鋭意情報収集中です。また、業績への影響は、現在精査中です。
5. 田ノ浦工場について 等方性黒鉛材（半導体、太陽電池、各種産業向け黒鉛材）を生産する工場。社員120名、協力企業45名程度。

以上