



2025年2月26日

各 位

会社名 中部鋼鉄株式会社
代表者名 代表取締役社長 重松 久美男
(コード番号 5461 東証プライム、名証プレミア)
問合せ先 取締役総務部長 松田 将
(TEL 052-661-3811)

製鋼工場における事故に関するお知らせ（第4報）

1月21日(火)に当社製造所において発生しました事故により、近隣住民の皆さま、関係者の皆さま、お客さまをはじめとする多くの方々に多大なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。その後の状況につきまして、以下の通りお知らせいたします。(下線部が主な更新内容になります。)

1. 発生場所 愛知県名古屋市中川区小碓通5丁目1番地 製造所 製鋼工場

2. 発生日時 2025年1月21日(火) 午前7時45分ごろ

3. 事故の概要

製鋼工程の電気炉周辺において炉外溶鋼漏れが発生し、電気炉下ピット内の水と接触し水蒸気爆発が発生しました。爆発による火災は午前9時55分に鎮火しました。

4. 被害および復旧工事の状況

本事故による人的被害はありません。

物的被害については、電気炉設備およびその周辺設備、建屋の天井および壁面の一部が損傷しております。

復旧に向けては、固まった漏鋼の除去作業を進めた後、設備の損傷に応じた部材の確保や補修、建屋の耐震・防音を備えた補修を実施しております。

5. 今後の操業、業績への影響

(1) 製鋼工場の操業再開時期

3月中旬の操業再開を目指しておりましたが、漏鋼の除去作業に時間を要したため、操業再開時期は3月末頃を予定しております。

(2) 半製品購入による厚板製品出荷再開

国内高炉メーカーから半製品(スラブ)を購入することにより、下工程である圧延工場の操業再開は3月中旬を見込んでおります。

操業休止により各方面にご迷惑とご心配をおかけしておりますが、お客さまへの製品供給の一日も早い回復に取り組んでまいります。

以 上