



平成28年5月16日

各 位

会 社 名 ヤマシンフィルタ株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 山崎 敦彦  
(コード番号：6240 東証第一部)  
問 合 せ 先 取締役管理本部長 鷹野 徹  
(TEL. 045-680-1671)

## 当社連結子会社における操業一部停止に関するお知らせ（最終報告）

当社連結子会社である YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP. において生産工程の操業が一部停止することを平成28年5月10日に、また、同月11日にすでに通常通り操業を再開していることをお知らせしておりますが、本日発生原因とその対応策等を確認いたしましたので、下記のとおりご報告いたします。

### 記

#### 1. 会社名及び所在地

- (1) 会社名：YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.
- (2) 所在地：Mactan Economic Zone 2-Special Economic Zone Basak, Lapulapu-City6015 Mactan Cebu, Philippines

#### 2. 経過

平成28年5月10日現地時間午前10時45分頃（日本時間午前11時45分頃）工場内一部の機械設備から出火いたしました。15分程度で鎮火いたしました。その後、同月11日現地時間午後1時30分頃（日本時間午後2時30分頃）より操業を再開しております。

#### 3. 被害の状況

人的被害はありません。一部設備が損傷いたしました。出火翌日の午後には完全に復旧が完了したことで通常通り操業を再開しております。また、製品の製造及び出荷スケジュールへの影響はありません。

#### 4. 発生原因及び対応策

加熱加工工程の材料初期設定作業における作業者の手順ミスが出火の原因であります。改めて従業員への教育・訓練体制等を再点検し、管理体制の強化を図ってまいります。

#### 5. 業績への影響

本件が当社及び当社グループの業績に与える影響につきましては軽微であります。

当社グループは株主の皆様、お客様、お取引様をはじめ、関係者の方々に対しご心配をおかけしたことを真摯に受け止め、今後の再発防止に努めてまいります。引き続きご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

以 上