



平成 27 年 10 月 16 日

各 位

会社名 三井不動産株式会社  
代表者名 代表取締役社長 菰田 正信  
(コード番号 8801 東証第 1 部)  
問合せ先 広報部長 徳田 誠  
(TEL. 03-3246-3155)

弊社グループ会社分譲済の横浜市所在マンションにおける杭工事不具合について

このたび、弊社グループ会社である三井不動産レジデンシャル株式会社が分譲した横浜市所在のマンションにおきまして、基礎部分となる杭の一部に不具合があることが判明いたしました。

区分所有者様、ご入居者の皆様には多大なるご心配、ご迷惑をおかけしておりますこと、心よりお詫び申し上げます。

三井不動産レジデンシャル株式会社は、当該不具合の発生原因について、設計施工会社の三井住友建設株式会社とともに現在調査中ですが、調査の過程で杭の一部の施工記録のデータについて、杭の施工会社が転用・加筆を行っていたことが確認されました。このデータの転用・加筆についても、設計施工会社とともに原因調査中ですが、現時点では不明であり、速やかに解明すべく調査を進めます。

このような状況の中、お住まいへのご不安に加え、日常生活にご迷惑をおかけすることとなり、区分所有者様、ご入居者の皆様には、重ねてお詫び申し上げます。

弊社グループといたしましては、今後とも、お客様の安心・安全を最優先に、誠心誠意対応して参ります。

なお、本件における業績の影響については現時点では不明であり、確認でき次第お知らせいたします。

以 上